

- Übersicht -			
Konflikte	[m ²]	Kompensationsmaßnahmen	[m ²]
---BODEN---			
K 1 Versiegelung	770	A 1.1 Rückbau und Entsiegelung	150
		E 1.2 Bodenaufwertung durch Grünlandentwicklung auf ehemaligen Weinbergsflächen	750
---ARTEN UND BIOTOPE---			
K 2 (Teil-) Verlust von Gehölzstrukturen auf Dammböschungen durch Erneuerung Eisenbahnüberführung	420 6 Bäume	A 2 Landschaftsgerechte Bepflanzung im rückwärtigen Bereich der Dammböschungen	420
		E 1.2 Bodenaufwertung durch Grünlandentwicklung auf ehemaligen Weinbergsflächen	6 Bäume
K G Gefährdung von Gehölzen während der Bauphase	ca. 35 lfm 14 Bäume	S 4 Schutz von Gehölzen während der Bauphase	Ca. 35 lfm 14 Bäume
---ORTSBILD---			
K 3 Beeinträchtigung des Ortsbildes	~70 lfm 10 Bäume	A/G 3a Ortsbildgerechte Bepflanzung auf den Dammböschungen	~70 lfm 10 Bäume 300
		A/G 3b Optische Aufwertung der Stützwände durch Rankpflanzungen	21 Stck
		A/G 3c Ortsbildgerechte Bepflanzung der Grünflächen im Umfeld des Knotens B 9 / B 420	180