





Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen

Abschnitt : <sup>2</sup>  
0+155- 0+330 Flächige Versickerung über Böschung und angrenzenden Gelände

maßgebendes Regenereignis : r15; n=1 = 113,9 l/s/ha

Flächen Nr.	Flächenart	Stationsbereich		Abschnittslänge [m]	Breite [m]	Fläche [m²]	Art der Fläche								Abflußbeiwert $\psi$	$\Sigma A_{red}$ [m²]	Abflußmenge Q [l/s]	$\Sigma Q$ [l/s]	Bemerkung
		von [m]	bis [m]				Fahrbahn	Bankett	Mulde	Mittlerstreifen	Böschung (Einschnitt)	Böschung (Damm)	Böschung (LS)	Außengebiet					
2.1	Bösch. li	155,00	330,00	175,00	5,00	875,00					x				0,30	262,50	2,99	2,99	flächig ins Gelände
2.2	Bankett li	155,00	330,00	175,00	1,50	262,50		x							0,10	26,25	0,30	3,29	flächig ins Gelände
2.3	Fahrbahn	285,00	330,00	45,00	6,50	292,50	x								0,50	146,25	1,67	4,95	flächig ins Gelände
2.4	Böschung	155,00	330,00	175,00	4,50	787,50					x				0,30	236,25	2,69	2,69	Sammlung und Versickerung in der Mulde am Böschungsfuß, Überlauf der Mulde in den Eisbach
2.5	Bankett re	155,00	330,00	175,00	1,50	262,50		x							0,10	26,25	0,30	2,99	
2.6	Bösch. re	155,00	330,00	175,00	10,00	1750,00									0,30	525,00	5,98	8,97	
2.3	Fahrbahn	165,00	285,00	120,00	6,50	780,00	x								0,50	390,00	4,44	13,41	
2.7	Brücke	330,00	360,00	30,00	10,00	300,00	x								0,90	270,00	3,08	3,08	Ableitung über Brückenentwässerung mit Einleitung in den Eisbach
2.9																			
2.10																			
2.11																			
2.12																			
2.13																			
2.14																			
2.15																			
2.16																			
2.17																			
2.18																			
					$\Sigma$ Fahrbahn	1372,50									$\Sigma$ Fahrbahn	806,25			
					$\Sigma$ Alle Flächen	5310,00									$\Sigma$ Alle Flächen	1882,50			



